

FICHA TECNICA DE CAJAS DE CONTROLES:

Contadores de tres polos, 100 amperios, bobinas a 220 Voltios.

Características generales del Contador:

Corriente asignada al Contador AC 3 polos a 100 amperios.

Número de polos Contador: 3 polos.

Tensión de mando del Contador: 220-230 Vac. /60 Hz.

Contacto auxiliar integrado en el Contador: 1 Abierto (NA) y 1 cerrado (NC).

Temporizadores:

Características generales del temporizador:

Alimentación 220V / Corriente, AC/ 05 amperios.

Timer on Delay.

Tiempo de retardo de energizar en tiempo, (0 a 6 Minutos).

Selector de tiempo a través de perilla.

Con su base.

Fusibles

Porta fusibles (fs-10) y dos de repuesto.

Fusibles amperios (necesarios, según controles y voltajes).

5-Caja de metal con su tapa (abrir y cerrar con su llave).

El diámetro del gabinete dependerá del tamaño de los componentes de controles usado.



Atentamente,


Ing. Rogelio Acevedo.
Enc. Servicios Generales.